

# 危险废物污染防治责任信息公开

根据《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》要求，产生固体废物的单位，应当依法及时公开危险废物污染防治信息，主动接受社会监督，我公司现将危险废物污染防治信息进行公开，接受监督。

企业名称:鹤山市创顺五金制伞有限公司

地址:鹤山市桃源镇德胜工业二区 9 号之一

主要负责人:陈建文

## 危险废物产生情况信息表

### 五、固体废物排放信息

表 10 固体废物基础信息表

固体废物基础信息表									
序号	固体废物类别	固体废物名称	代码	危险特性	类别	物理性状	产生环节	去向	备注
1	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态(固态废物, S)	表面处理 SCX001, 表面处理 SCX002	自行贮存, 委托处置	工业粉尘渣、烘炉粉尘渣、喷粉粉尘渣
2	危险废物	烟气、VOCs 治理过程(不包括餐饮行业油烟治理过程)产生的废活性炭, 化学原料和化学制品脱色(不包括有机合成食品添加剂脱色)、除杂、净化过程产生的废活性炭(不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 等废物)	HW49 900-039-49	T	/	固态(固态废物, S)	表面处理 SCX001, 表面处理 SCX002	自行贮存, 委托处置	废活性炭
3	一般工业固体废物	污泥	SW07	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态(固态废物, S)	表面处理 SCX001, 表面处理 SCX002	自行贮存, 委托处置	生活污泥
4	一般工业固体废物	其他一般工业固体废物	SW59	/	第Ⅰ类工业固体废物	固态(固态废物, S)	表面处理 SCX001	自行贮存, 委托处置	废包装材料、边角料

厂区设置一间危废暂存仓库，建筑面积 20m，用于厂区内产生的危险废物的暂存，已进行防渗隔断处理，并按照生态环境部印发《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)进行危废库标识更新。

应急措施：危险废物发生泄漏时，一旦发生异常，当班人员，立即上报环保部负责人，并马上通知厂区危废责任人，立即组织应急救援人员赶往事发地点，按照突发环境事件应急预案进行处置。厂区及危险废物暂存库均有应急物资。

鹤山市创顺五金制伞有限公司

2023年12月8日